
Handleiding


DIAZ | SUNPROTECTION

Motion Bluetooth 230V motor programmatie met afstandsbediening

Inleiding




Indien uw motor niet reageert volgens onderstaande stappen, ga dan naar probleemoplossing (pg 3).




1 x drukken op de programmeerknop P1 (de)activeert de programmeermodus






Vouwgordijnen



Horizontale jaloezieën




Rolgordijnen

Snelstart gids

1 Aansluiten van de voeding



2 Koppelen van een eerste zender



Programmeermodus


1 x drukken op de programmeerknop P1 (de)activeert de programmeermodus



Optioneel

1 Aanpassen boven- en onderlimiet

1.1 Bovenlimiet




Programmeermodus

1 x drukken op de programmeerknop P1 (de)activeert de programmeermodus




Bij horizontale jaloezieën in alu of hout voorzien wij steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamel en de bovenbak. Als de koorden onder spanning komen kan dit zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.
Daarom raden wij aan om de bovenpositie zeker niet aan te passen!

1.2 Onderlimiet



2 Favoriete positie ★

2.1 Instellen




2.2 Ga naar favoriete positie



Probleemoplossing

1 Reset van de motor




Programmeermodus


1 x drukken op de programmeerknop (P1) (de)activeert de programmeermodus



2 Koppelen van een afstandsbediening




3 Draairichting controleren



4 Instellen van boven- en onderlimiet


4.1 Bovenlimiet



Let op! Risico op beschadiging. Stop het systeem op tijd.

Voorzie bij horizontale jaloezieën in alu of hout steeds een speling van +/- 1 cm tussen de bovenste lamelen de bovenbak.
De koorden mogen zeker niet onder spanning staan, dit kan zorgen voor snelle slijtage met breken van de koorden tot gevolg.

4.2 Onderlimiet



Hebt u bijkomende vragen over de programmatie van dit type motor, scan de QR-code en stel uw vraag.
https://support.motionblinds.com/nl/